

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
Phoenix	21.9.23	9:29	Astid.	21.9.23	12:39	Pina	8234	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	21.9.23	9:00	Pina	21.9.23	13:13	Pina	4968	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	28.9.23	9:13	Carmen	28.9.23	13:51	Carmen	8848	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	28.9.23	9:28	Carmen	28.9.23	13:51	Carmen	4987	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	05.10.23	9:38	Astid.	05.10.23	13:54	Carmen	8854	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	05.10.23	9:38	Astid.	05.10.23	13:54	Carmen	5009	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus S
Steelco	12.10.23	10:00	Astid.	12.10.23	13:01	Carmen	5036	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	12.10.23	9:35	Febe.	12.10.23	13:01	Carmen	8860	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus P
Phoenix	19.10.23	09:25	FEBE	19.10.23	14:07	Carmen	8872	Negativo	3M Attest NEG 1262 G. stearothermophilus P