

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
Steelco	25/1/24	9:34	Angelica	25.1.24	12:50	Carmen	5376	negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 25.1.24
Phoenix	25/1/24	9:47	Angela	25.1.24	12:50	Carmen	8986	negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 25.1.24
Phoenix	1/2/24	9:07	Carmen	1/2/24	12:24	Carmen	8999	negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 1.2.24
steelco	1/2/24	9:07	Carmen	1/2/24	12:24	Carmen	5405	negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 1.2.24
Phoenix	08.02.24	8:54	Pema	08.02.24	12:10	Pema	9011	Negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 08.02.24
Steelco	08.02.24	9:09	Pema	08.02.24	12:14	Pema	5431	Negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 08.02.24
Phoenix	15.02.24	9:55	Pema	15.02.24	12:58	Carmen	9025	negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 15.2.24
Steelco	15.02.24	10:17	Pema	15.02.24	13:15	Pema	5465	Negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 15.2.24
Steelco	22/2/24	9:07	Angelica	22.02.24	12:34	Carmen	5484	negativo	3M Attest E25 122 E250 6. stearothermophilus 22.2.24